

مكتب رئيس الجامعة  
الرقم ٦  
التاريخ (٤/٢٠٢٠)

## مذكرة للعرض علي

### السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة

بناءً علي الطلب المقدم من إدارة المعامل (معمل خواص المواد) بكلية الهندسة بشأن إصلاح فرن حراري ١٢٠٠ درجة مئوية لزوم اختبارات الطوب والخرسانة .


يرجى التفضل بالموافقة علي تشكيل لجنة للحصول علي عروض الأسعار من الشركات المتخصصة من السادة

- |             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| رئيساً      | ١- أ.د/ محمد عبد الله معوض  |
| عضو فني     | ٢- م/ أحمد بهجت محمد جمال   |
| عضو مالي    | ٣- أ/ إلهام عبد الكريم محمد |
| عضو قانوني  | ٤- د/ سعاد محمد عمر         |
| عضو مشتريات | ٥- أ/ إيهاب محمد محمد حسين  |


### تشكيل لجنة الفحص :-

- |        |                           |
|--------|---------------------------|
| رئيساً | ١- أ.د.م/ أحمد محمد حسن   |
| عضو    | ٢- م/ محمود أحمد عبد الله |
| عضو    | ٣- أ/ علي مراد السيد      |

مدير عام الكلية



المشتريات




عميد الكلية

أ.د/ أحمد حسين إبراهيم



للعرض علي معالي الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة للتفضل بالموافقة علي تشكيل اللجنة



٢٠٢٠  
١٦  
٣١  
١٤١٢

تقرير عن حالة فرن معالجة حرارية بدرجة حرارة تصل الى ١٢٠٠ درجة مئوية

اسم الجهاز: فرن معالجة حرارية بدرجة حرارة تصل الى ١٢٠٠ درجة مئوية


اسم المعمل: خواص ومقاومة المواد

القسم التابع له الجهاز: قسم هندسة المواد

الوصف العام للمشكلة

تعرض الفرن الحراري الذي يعمل بدرجة حرارة تصل الى ١٢٠٠ درجة مئوية لعدة أعطال أثرت على كفاءته التشغيلية. لوحظ وجود تآكل في المواد العازلة الداخلية، مما أدى إلى تسرب الحرارة وارتفاع حرارة الهيكل الخارجي للفرن بشكل ملحوظ. أيضا ضعف في أداء عناصر التسخين، حيث لم يعد الفرن قادرا على الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة بسرعة وكفاءة كما كان من قبل. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت مشاكل في وحدة التحكم، حيث أصبحت قراءة درجات الحرارة غير دقيقة أحيانا. هذه الأعطال مجتمعة قد تؤثر سلبا على اختبارات العناصر التي تحتاج إلى تعريضها إلى درجات حرارة عالية تتماشى مع ظروف الاختبار المحاكى لطبيعة المنتج المختبر مما يعطي نتائج لا يعتمد عليها وأيضا يعرض سلامة العاملين للخطر ويؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية. لذا، يوصى بسرعة إجراء الصيانة اللازمة للفرن، بما في ذلك استبدال الأجزاء التالفة وفحص أنظمة التحكم والعزل الحراري. إن تنفيذ هذه الإصلاحات سيضمن استمرار تشغيل الفرن بكفاءة وأمان في بيئة العمل.

• مرفق صورة للفرن.



فرن معالجة حرارية بدرجة حرارة تصل الى ١٢٠٠ درجة مئوية

المهمة لهندسة المواد  
على طابعك

١٢

١٢