



٧١٧
٢٠٢٥/١٢/١٩

جامعة الزقازيق
الإدارة العامة للشئون الهندسية
قسم التقنية

السيد الاستاذ/ مدير عام كلية التجارة

تحية طيبة وبعد ،،

- بناءا على الخطاب الوارد الينا رقم ٩٧ بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١ (مرفق) بخصوص ارسال احد المهندسين المختصين لمعاينة ماكينة طباعة تصويرية ريزوجراف RZ200 .
- نفيد سيادتكم انه قد تم معاينة الماكينة وتحتاج الى قطع الغيار الاتية:

م	نوع الماكينة التصوير	قطع الغيار المطلوبة للاصلاح
١	ماكينة الطباعة التصويرية ريزوجراف RZ200	تحتاج الى: - عدد (٢) بكر سحب - عدد (١) جلة سحب - عدد (١) زرار تشغيل - عدد (١) كلاتش سحب - عدد (١) وصلة الباور - عدد (١) ماسك ماستر - عدد (١) مصد حبر - عدد (٥) سيور طرد الماستر - عدد (١) مضخة الهواء - عدد (١) مروحة خروج الورق - عدد (١) شاشة درام - عدد (١) رول الكبسة