



جامعة الزقازيق
الإدارة العامة للشئون الهندسية
قسم الصيانة

مقاييس تقديرية للمواصفات الفنية لكروسي لزوم معامل الحاسب الآلي بكلية التجارة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الإدارة العامة للشئون الهندسية

البيان	م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
١		توريد وعمل كروسي وسط مصنع من الشبك الطبي للمقعد والظهر بالعدد توريد وعمل كروسي وسط مصنع من الشبك الطبي للمقعد والظهر وبدان منجدة بأسفنج كثافة لا تقل عن ٣٠ والجسم الخارجي يتم حقنة داخل أسطوانات وعلي أن يكون أسفنج المقعد كثافة لا تقل عن ٣٠ ولا يقل ارتفاع الاسفنج عن ٦ سم وعلي أن يشمل الكروسي جهاز هيدروليك للرفع والانخفاض ويشمل نجمه خماسية من النيكل كروم ويشمل عدد خمس عجالات من النوع الجيد ومنجد بالماسح الطبي ونهو البند حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية (كامل مما جميعه)	عدد	٧٠		

المدير العام

ادارة الصيانة/ الادارة العامة للشئون الهندسية

مدير الادارة

مهندس

احمد حامد

ZU5023PR02F01