



**محضر البت رقم (٢) الخاص بالمناقصة العامة لتوريد قطع غيار قسم التكييف والتبريد لقطاعى
الجوادر والسلام + وحدة تكييف مركزى (A.H.U) جلسة ٢٠٢١/٤/١٠**

انه فى يوم الاثنين الموافق ١٠ / ٥ / ٢٠٢١ اجتمعت لجنة البت بالمناقصة العامة المشار اليها بعالیه بكامل تشكيلها المنوه عنه تفصيلا و المعتمد من السيد أ.د/ المدير التنفيذي وذلك للإنتهاء من اجراءات البت الفنى وبدأت اللجنة اعمالها بإطلاع على جميع الاجراءات السابقه لانعقادها وقد اطلعت اللجنة على محضر البت رقم (١) الذى انتهت فيه الى احواله المظاريف الفنيه الى لجنة فنيه لاعداد التقرير الفنى عن المناقصة وورد التقرير الفنى من اللجنة الفنيه اليوم واشترت عليه بالنظر و الارفاق بإعتباره جزء لا يتجزء من اوراق العمله والذى يقع ما جاء به على عاتق معدية و اشار التقرير الفنى الى الاتى:

م	اسم البند	ك	٦/١ شركة بيور لايف	٦/٢ شركة رامو	٦/٣ شركة كايتال	٦/٤ شركة الصف	٦/٥ شركة ديوبونت	٦/٦ شركة الالمانيه
١	اسطوانة فريون (R22 (13.6 Kog	٣٥	مطابق	غير مطابق لاختلاف ترتيب البند بالعرض الفنى عن ترتيب كراسة الشروود	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	مطابق	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف فى الاساسى وبديل ٢٠١
٢	اسطوانة فريون R407C	١٠	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	" " " "	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	مطابق	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	عطابق
٣	اسطوانة فريون R404A	٢	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	" " " "	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	مطابق	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	مطابق
٤	اسطوانة فريون R134A	٤	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	" " " "	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	مطابق	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	مطابق اساسى البديل غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف
٥	كباس روتارى ح٥	١٠	مطابق	" " " "	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	مطابق	مطابق	غير مطابق لعدم تحديد بلد المنشاء
٦	كباس روتارى ح٣	٢٠	مطابق	" " " "	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	مطابق	مطابق	مطابق بديل الاساسى غير مطابق لعدم بلد المنشاء
٧	كباس روتاي ح٣ Ph)/(R407c)/(C-٣) (SBN373	٨	مطابق	" " " "	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	ناسف	مطابق	ناسف

رئيس اللجنة

مستشار اللجنة

اسم البند	ك	٦/١ شركة بيور لايف	٦/٢ شركة رامو	٦/٣ شركة كايتال	٦/٤ شركة الصف	٦/٥ شركة ديوبونت	٦/٦ شركة الالمانية
كباس ثلاجة ١/٦	١٢	مطابق	" " " "	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	مطابق	غير مطابق لعدم تحديد بلد المنشاء	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف
كباس ثلاجة ١/٥	١٢	مطابق	" " " "	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	مطابق	غير مطابق لعدم تحديد بلد المنشاء	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف
١ كباس ثلاجة SC12G	٨	غير مطابق لعدم تحديد بلد المنشاء	" " " "	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	مطابق	غير مطابق لعدم تحديد بلد المنشاء	ناسف
١ كباس ثلاجة SC21G	٨	غير مطابق لعدم تحديد بلد المنشاء	" " " "	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	مطابق	غير مطابق لعدم تحديد بلد المنشاء	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف
١ مروحه كامله TL2-٤٥٠ سايفر		مطابق	" " " "	مطابق	مطابق	مطابق	مطابق
١' مروحه كامله THL2-٣١٥ سايفر	١	مطابق	" " " "	مطابق	مطابق	مطابق	مطابق
١٤ مروحه كامله THL2- ٢٨٠ سايفر	١	مطابق	" " " "	مطابق	مطابق	مطابق	مطابق
١٤ مروحه كامله لبرج الترييد ايفاكو (موديل AT(8-612D)	١	مطابق	" " " "	مطابق	مطابق	مطابق	مطابق
١٦ (Kit.display (york . Yk	١	ناسف	" " " "	غير مطابق لعدم تحديد موديل التشيلر وبلد المنشاء	مطابق	ناسف	ناسف
١٧ مشغل كهربائي (SAA61(800N	٢	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف وبلد المنشاء	" " " "	غير مطابق لعدم تحديد بلد المنشاء	مطابق	غير مطابق لعدم تحديد بلد المنشاء	ناسف
١٨ مشغل كهربائي (SAS61(400N	٤	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف وبلد المنشاء	" " " "	غير مطابق لعدم تحديد بلد المنشاء	مطابق	غير مطابق لعدم تحديد بلد المنشاء	ناسف
١٩ موتور مروحه خارجيه Lw68A موديل (w٦٨)	١٢	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف وبلد المنشاء	" " " "	غير مطابق لعدم تحديد بلد المنشاء	مطابق	ناسف	ناسف
٢٠ Kit.proximoty(york.yk)o (r(kit.SCR	١	ناسف	" " " "	غير مطابق لعدم تحديد بلد المنشاء وموديل التشيلر	مطابق	ناسف	ناسف
٢١ فلتر ابتدائي (٥٩٢*٥٩٢*٥٠مم)	٥٠	غير مطابق لعدم مطابقة العينة المقدمه	" " " "	غير مطابق لعدم تقديم عينات	مطابق	غير مطابق لعدم مطابقة العينات المقدمه للمواصفات	اساسي وديل غير مطابق لعدم تقديم عينه
٢٢ فلتر ابتدائي (٥٩٢*٢٨٧*٥٠مم)	٢٠	غير مطابق لعدم مطابقة العينة المقدمه	" " " "	غير مطابق لعدم تقديم عينات	مطابق	غير مطابق لعدم مطابقة العينات المقدمه للمواصفات	اساسي وديل غير مطابق لعدم تقديم عينه

دقير لبحنه

منسوب لبحاله

96

اسم البند	ك	٦/١ شركة بيور لايف	٦/٢ شركة رامو	٦/٣ شركة كايتال	٦/٤ شركة الصف	٦/٥ شركة ديوبونت	٦/٦ شركة الالمانية
فلتر ثانوي ٨ جيب (٥٩٢*٥٩٢*٢٥ مم)	٨٥	مطابق	" " " "	غير مطابق لعدم تقديم عينات	مطابق	مطابق	غير مطابق لعدم تقديم عينه
فلتر ثانوي ٤ جيب (٥٩٢*٢٨٧*٢٥ مم)	٣٥	مطابق	" " " "	غير مطابق لعدم تقديم عينات	مطابق	مطابق	غير مطابق لعدم تقديم عينه
فلتر هيبا ٣٠٠٠ م٣/س (٦١٠*٦١٠*٣٠٠ مم)	٤٥	غير مطابق لعدم مطابقة العينة المقدمة	" " " "	غير مطابق لعدم تقديم عينات	مطابق	غير مطابق لعدم مطابقة العينات المقدمة للمواصفات	غير مطابق لعدم تقديم عينه
فلتر هيبا ١٥٠٠ م٣/س (٦١٠*٣٠٠*٣٠٠ مم)	٢٥	غير مطابق لعدم مطابقة العينة المقدمة	" " " "	غير مطابق لعدم تقديم عينات	مطابق	غير مطابق لعدم مطابقة العينات المقدمة للمواصفات	غير مطابق لعدم تقديم عينه
كارته كترول بالريسيفر والريموت لجهاز يونيون سقفي ح٣	١٠	مطابق	" " " "	مطابق	مطابق	غير مطابق الكارتة بارد فقط	مطابق
كارته كترول بالريسيفر والريموت لجهاز يونيون خانطي ح٣	١٠	مطابق	" " " "	مطابق	مطابق	مطابق	مطابق
رولمان بلي بالكربي P311d	٦	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	" " " "	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	مطابق	ناسف	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف
رولمان بلي ZZ ٦٣٠٩	١٠	مطابق	" " " "	غير مطابق لعدم تقديم عينات	مطابق	مطابق	مطابق
رولمان بلي ZZ ٦٣٠٨	١٠	مطابق	" " " "	غير مطابق لعدم تقديم عينات	مطابق	مطابق	مطابق
رولمان بلي ZZ ٦٢٠٨	١٠	مطابق	" " " "	غير مطابق لعدم تقديم عينات	مطابق	مطابق	مطابق
رولمان بلي ZZ ٦٢١٠	١٠	مطابق	" " " "	غير مطابق لعدم تقديم عينات	مطابق	مطابق	مطابق
كرسي رولمان بلي Ucp205	٤	مطابق	" " " "	غير مطابق لعدم تقديم عينات	مطابق	غير مطابق لعدم مطابقة العينات المقدمة للمواصفات	مطابق
كرسي رولمان بلي Ucp206	١٢	مطابق	" " " "	غير مطابق لعدم تقديم عينات	مطابق	غير مطابق لعدم مطابقة العينات المقدمة للمواصفات	مطابق
كرسي رولمان بلي Ucp207	٦	مطابق	" " " "	غير مطابق لعدم تقديم عينات	مطابق	غير مطابق لعدم مطابقة العينات المقدمة للمواصفات	مطابق

د. ع. ع. ع.

مفتوح للمتابعة

اسم البند	ك	٦/١ شركة بيور لايف	٦/٢ شركة رامو	٦/٣ شركة كايتال	٦/٤ شركة الصفاء	٦/٥ شركة ديوبوينت	٦/٦ شركة الالمانية
٢ رولمان بلي Ucp208	٢	مطابق	" " "	غير مطابق لعدم تقديم عينات	مطابق	غير مطابق لعدم مطابقة العينات المقدمة للمواصفات	مطابق
٦ رولمان بلي Ucp210	٦	مطابق	" " "	غير مطابق لعدم تقديم عينات	مطابق	غير مطابق لعدم مطابقة العينات المقدمة للمواصفات	مطابق
رسي رولمان بلي SNL 511-613) St	٢	مطابق	" " "	مطابق	مطابق	غير مطابق لعدم تحديد بلد المنشاء	مطابق
١٢ ير حرف v(13*1350)	١٢	غير مطابق لعدم مطابقة العينة المقدمة	" " "	غير مطابق لعدم تقديم عينات	مطابق	مطابق	غير مطابق لعدم مطابقة العينة المقدمة
١٢ ير حرف v(13*1450)	١٢	غير مطابق لعدم مطابقة العينة المقدمة	" " "	غير مطابق لعدم تقديم عينات	مطابق	مطابق	غير مطابق لعدم مطابقة العينة المقدمة
٢٠ ير حرف v(17*1350)	٢٠	غير مطابق لعدم مطابقة العينة المقدمة	" " "	غير مطابق لعدم تقديم عينات	مطابق	مطابق	غير مطابق لعدم مطابقة العينة المقدمة
٢٠ ير حرف v(13*1850)	٢٠	غير مطابق لعدم مطابقة العينة المقدمة	" " "	غير مطابق لعدم تقديم عينات	مطابق	مطابق	غير مطابق لعدم مطابقة العينة المقدمة
٢٠ ير حرف v(17*1100)	٢٠	غير مطابق لعدم مطابقة العينة المقدمة	" " "	غير مطابق لعدم تقديم عينات	مطابق	مطابق	غير مطابق لعدم مطابقة العينة المقدمة
٢٠ ير حرف v(17*1000)	٢٠	غير مطابق لعدم مطابقة العينة المقدمة	" " "	غير مطابق لعدم تقديم عينات	مطابق	مطابق	غير مطابق لعدم مطابقة العينة المقدمة
١٥ ير حرف v(22*1500)	١٥	غير مطابق لعدم مطابقة العينة المقدمة	" " "	غير مطابق لعدم تقديم عينات	مطابق	مطابق	غير مطابق لعدم مطابقة العينة المقدمة
موتور كهربائي 3ph(7.5/380/380)ح	٢	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	" " "	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	مطابق	مطابق	مطابق اساسي
لع ياني (1600a\SACEE2B)	١	غير مطابق بالتجربة بالعمل داخل المستشفيات لايتحمل العمل الشاق	" " "	غير مطابق لعدم تحديد بلد المنشاء	مطابق	ناسف	غير مطابق لعدم تحديد بلد المنشاء
ينة لحام (220V)(2.5-3.2M)	١	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	" " "	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	مطابق	مطابق	غير مطابق في الاساسي والبدلي لعدم تحديد بلد المنشاء والماركة

دقيق نسخة

مستند لمجانسة

م	اسم البند	ك	٦/١ شركة بيور لايف	٦/٢ شركة رامو	٦/٣ شركة كايتال	٦/٤ شركة الصف	٦/٥ شركة ديوبونت	٦/٦ شركة الالمانية
٥٠	كمبروسور هواء (Cap. 200 (L.1min.Pr=8bar.Pm=2H2	١	غير مطابق لعدم تحديد ماركة الصنف	" " " "	غير مطابق لعدم تحديد بلد المنشاء	مطابق	مطابق	غير مطابق لعدم تحديد بلد المنشاء ١
٥١	K.ITSCR	١	ناسف	" " " "	غير مطابق لعدم تحديد موديل التشيلر ويلد المنشاء	مطابق	ناسف	ناسف
٥٢	Tech- Char:- A.H.U (saiver Model: St-122-45 Q=3.2m /s C.C = 88Kw	١	مطابق	" " " "	مطابق	مطابق	اعتذار	مطابق

- قامت لجنة البت بمناقشة الجانب الفني مناقشه مستفيضة فى كل ما ورد بتقريرهم الفني حيث اكد الاعضاء الفنيين تمسكهم فى كل ما ورد بتقريرهم الفني وعلى مسؤوليتهم وخاصة بشأن العطاءات الوحيدة وتوافر شروط قبوله.

- وبناءً على ماتقدم توصى اللجنة المجتمعه اعتماد ما جاء بالتقرير الفني للعطاءات المقبولة فنياً وخاصة بشأن العطاءات الوحيدة وتوافر شروط قبوله طبقاً للمادة ٣٧ فقره رقم ١ من قانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٩ فى البنود ارقام (١٠، ١١، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٥، ٢٦، ٢٩، ٤٨، ٥١).

- الاعلان عن الدراسه الفنيه بلوحه الاعلانات اداره المشتريات لمدة سبعة ايام من تاريخ اعتماد السلطه المختصه طبقاً لنص المادتين ٦٩ من اللائحه التنفيذيه لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٩ من اللائحه التنفيذيه.

- اعلان اصحاب العطاءات للإطلاع على نتيجة الدراسه الفنيه .

- اعلان العطاءات المقبولة فنياً بموعد فتح المظاريف الماليه .

- العرض على السلطه المختصه بالموافقه واعتماد رأى اللجنة .

اقفل المحضر فى ساعته وتاريخه عقب اثبات ما تقدم .

اعضاء اللجنة

رئيس اللجنة

أ/ محمد محمد فكرى

مندوب وزارة المالية

أ/ أمانى عادل محفوظ

د/ احمد عبد الستار

أ/ السيد محمد حبيب

أ/ ماهر محمد عبد الرحمن

محمد حامد حسن

مدحت محمد متولى

هانى بشرى كامل

عادل سعيد اسماعيل

محمد ابراهيم محمد

محمد عبد المجيد على

بجدي عبد الجواد

حمد احمد حسين

مضى ٠٩/٠٩/٢٠١٩
م/ محمد محمد فكرى

تقرير فني

للمناقصة العامة لتوريد قطع غيار التبريد والتكييف بقطاعي الحوادث والسلام والتكييف المركزي جلسة ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١

١- العرض $\frac{1}{6}$ شركة بيور لايف :

- البنود : (١)، (٥)، (٦)، (٧)، (٨)، (٩)، (١٢)، (١٣)، (١٤)، (١٥)، (٢٣)، (٢٤)، (٢٧)، (٢٨)، (٣٠)، (٣١)، (٣٢)، (٣٣)، (٣٤)، (٣٥)، (٣٦)، (٣٧)، (٣٨)، (٣٩)، (٥٢) مطابق فنياً

- البنود : (٢)، (٣)، (٤)، (٢٩)، (٤٧)، (٤٩)، (٥٠) غير مطابق فنياً لعدم تحديد ماركة الصنف .

- البنود : (١٠)، (١١) غير مطابق فنياً لعدم تحديد بلد المنشأ .

- البنود : (١٧)، (١٨)، (١٩) غير مطابق فنياً لعدم تحديد ماركة الصنف وبلد المنشأ .

- البند : (٤٨) غير مطابق فنياً حيث بالتجربة بالعمل داخل المستشفيات وجد أنه غير مطابق فنياً .

- البنود : (٢١)، (٢٢)، (٢٥)، (٢٦)، (٤٠)، (٤١)، (٤٢)، (٤٣)، (٤٤)، (٤٥)، (٤٦) غير

مطابق فنياً لعدم مطابقة العينة المقدمة .

- البنود : (١٦)، (٢٠)، (٥١) نأسف .

٢- العرض $\frac{2}{6}$ شركة رامو للمقاولات والتوريدات :

- غير مطابق فنياً لاختلاف ترتيب البنود بالعرض الفني عن ترتيب البنود بكراسة الشروط .

٣- العرض $\frac{3}{6}$ شركة كابيتال للمقاولات العمومية :

- البنود : (١٢)، (١٣)، (١٤)، (١٥)، (٢٧)، (٢٨)، (٣٩)، (٥٢) مطابق فنياً .

- البنود : (١)، (٢)، (٣)، (٤)، (٥)، (٦)، (٧)، (٨)، (٩)، (١٠)، (١١)، (٢٩)، (٤٧)، (٤٩) غير مطابق فنياً

لعدم تحديد ماركة الصنف .

- البنود : (١٦)، (٢٠)، (٥١) غير مطابق فنياً لعدم تحديد بلد المنشأ وموديل التشغيل .

- البنود : (١٧)، (١٨)، (١٩)، (٤٨)، (٥٠) غير مطابق فنياً لعدم تحديد بلد المنشأ .

- البنود : (٢١)، (٢٢)، (٢٣)، (٢٤)، (٢٥)، (٢٦)، (٣٠)، (٣١)، (٣٢)، (٣٣)، (٣٤)، (٣٥)، (٣٦)،

(٣٧)، (٣٨)، (٤٠)، (٤١)، (٤٢)، (٤٣)، (٤٤)، (٤٥)، (٤٦) غير مطابق فنياً لعدم تقديم عينات للبنود .

٤- العرض $\frac{4}{6}$ شركة الصفا للتكييف والتبريد والتوريدات العمومية :

- مطابق فنياً لجميع البنود ما عدا بند (٧) نأسف .

٥- العرض $\frac{5}{6}$ شركة ديوبوينت للهندسة والمقاولات :

- البنود : (٥)، (٦)، (٧)، (١٢)، (١٣)، (١٤)، (١٥)، (٢٣)، (٢٤)، (٢٨)، (٣٠)، (٣١)، (٣٢)، (٣٣)،

(٤٠)، (٤١)، (٤٢)، (٤٣)، (٤٤)، (٤٥)، (٤٦)، (٤٧)، (٤٩)، (٥٠) مطابق فنياً .

- البنود : (١)، (٢)، (٣)، (٤) غير مطابق فنياً لعدم تحديد ماركة الصنف .

- البنود : (٨)، (٩)، (١٠)، (١١)، (١٧)، (١٨) غير مطابق فنياً لعدم تحديد بلد المنشأ .

- البند (٣٩) غير مطابق فنياً لعدم تحديد بلد المنشأ .

- البنود (٢١)، (٢٢)، (٢٥)، (٢٦)، (٢٧)، (٢٨)، (٣٠)، (٣١)، (٣٢)، (٣٣)، (٣٤)، (٣٥)، (٣٦)، (٣٧)، (٣٨) غير مطابق فنياً لعدم مطابقة العينات

المقدمة للمواصفات الفنية .

- البند : (٢٧) غير مطابق فنياً حيث أن الكارثة بارد فقط .

- البنود : (١٦)، (١٩)، (٢٠)، (٢٩)، (٤٨)، (٥١)، (٥٢) نأسف .

٥- العرض $\frac{6}{6}$ شركة الألمانية للخدمات الهندسية :

- البنود (٢)، (٣)، (٤) أساسي ، (١٢)، (١٣)، (١٤)، (١٥)، (٢٧)، (٢٨)، (٣٠)، (٣١)، (٣٢)، (٣٣)،

(٣٤)، (٣٥)، (٣٦)، (٣٧)، (٣٨)، (٣٩)، (٤٧) أساسي ، (٥٢) ، (٦) مرادف مطابق فنياً .

- البنود (١) مرادف (١٢) ، (٤) مرادف ، (٨)، (٩)، (١١)، (٢٩)، (٤٩) أساسي غير مطابق فنياً لعدم تحديد

ماركة الصنف .

- البنود (٥)، (٦) أساسي ، (٤٧) مرادف ، (٤٨)، (٤٩) مرادف ، (٥٠) غير مطابق فنياً لعدم تحديد بلد المنشأ

- البنود (٢١) أساسي ومرادف ، (٢٢) أساسي ومرادف ، (٢٣)، (٢٤)، (٢٥)، (٢٦) غير مطابق فنياً لعدم

تقديم عينة .

- البنود (٤٠)، (٤١)، (٤٢)، (٤٣)، (٤٤)، (٤٥)، (٤٦) غير مطابق فنياً لعدم مطابقة العينة المقدمة للمواصفات

الفنية .

- البنود (٧)، (١٠)، (١٦)، (١٧)، (١٨)، (١٩)، (٢٠)، (٥١) نأسف .